



NÁVOD NA MONTÁŽ/ASSEMBLY INSTRUCTION POLSKÝ/ANGLIČTINA

v1.4

Kód: **AWO402**

Názov: **Skriňa AK 44Ah**

Skriňa AK 44Ah

Kovové puzdro pre 12V batérie (olovené, suché) Kovové puzdro pre 12V batérie (olovené, suché)



IM402

Vydanie: 8 zo dňa 14.03.2022 Nahradzuje

vydanie: 7 zo dňa 25.06.2020

PL/EN

1. Určenie:

Kryt **AWO402** bol navrhnutý ako súčasť systémov SSWiN, KD atď.

Je určená na montáž:

- 12 V akumulátora (bezúdržbové olovené akumulátory, hermeticky uzavreté: SLA)

Kovový kryt **AWO402** je navrhnutý ako súčasť systémov poplachových systémov proti vlámaniu, systémov kontroly prístupu, bezpečnostných systémov atď. Je určený na inštaláciu:

- 12 V akumulátora (uzavretá olovená kyselina – technológia SLA)

2. Montáž / Inštalácia:

Kryt je určený na montáž kvalifikovaným inštalátorom, ktorý disponuje príslušnými (požadovanými a nevyhnutnými pre danú krajinu) povoleniami a oprávneniami na zásahy do nízkonapäťových inštalácií.

Skriňa (+PCB) by mala byť inštalovaná v uzavretých priestoroch s normálnou vlhkosťou vzduchu (RH = max. 90 % bez kondenzácie) a teplotou v rozmedzí od -10 °C do +40 °C.

Kovové puzdro musí inštalovať kvalifikovaný inštalátor, ktorý disponuje príslušnými certifikátmi, požadovanými a nevyhnutnými v danej krajine na pripájanie (zasahovanie do) nízkonapäťových inštalácií.

Skriňa by mala byť inštalovaná vo vnútorných priestoroch, kde je normálna vlhkosť vzduchu (RH = max. 90 % bez kondenzácie) a teplota v rozmedzí od -10 °C do +40 °C.

1. Namontujte skriňu na určené miesto a privedte pripojovacie a signálne vodiče cez káblové priechody.
2. Vykonajte pripojenia požadované pre daný typ zariadenia/systému.


Poznámky: v súlade s požiadavkami a odporúčaniami výrobcu.

3. **Vykonajte uvedenie do prevádzky, nastavenia alebo konfigurácie: podľa postupu výrobcu systému.**
4. Po inštalácii a spustení systému uzavrite kryt.

1. Nainštalujte kovovú skriňu na určené miesto a pretiahnite pripojovacie a signálne káble cez káblové priechody.
2. Vykonajte ďalšie pripojenia potrebné pre daný typ systému/zariadenia.

Poznámky: v súlade s požiadavkami a odporúčaniami výrobcu zariadenia.

3. **Spustíte systém, nastavte ho alebo nakonfigurujte: podľa postupu výrobcu systému.**
4. Po inštalácii a skontrolovaní správnej funkčnosti systému uzavrite skriňu.



3. Technické parametre / Technické údaje:

TECHNICKÉ PARAMETRE / TECHNICKÉ ÚDAJE		
Miesto pre akumulátor	Miesto pre akumulátor	1x44Ah, 1x28Ah, 2x17Ah, 2x7Ah /12 V
Ochrana proti neoprávnenému zásahu	Ochrana proti neoprávnenému zásahu	1x – otvorenie skrine / 1x – otvorenie skrine
Maximálna zaťažiteľnosť výstupu TAMPER	Výstupný prúd TAMPER – max.	500 mA pri 50 V DC
Kryt: IP	Kryt: IP	IP 20
Prevádzková teplota	Prevádzková teplota	-10 °C až +40 °C
Vonkajšie rozmery krytu	Vonkajšie rozmery skrine	Š = 230, V = 202, H + H1 = 173 + 8 [±2 mm]
Vonkajšie rozmery čelného panelu	Vonkajšie rozmery predného panelu	Š1 = 234, V1 = 201 [±2 mm]
Relatívna vlhkosť RH – max. (bez kondenzácie)	Relatívna vlhkosť RH – max. (bez kondenzácie)	90 [%]
Vyhotovenie	Popis materiálu	Plech DC01, hrúbka: 1 mm Antikorózna ochrana Farba: RAL 9003 Oceľový plech DC01, hrúbka: 1 mm, antikorózna ochrana, farba: RAL 9003
Použitie	Cieľ	Do vnútra / Inside
Čistá/hrubá hmotnosť	Čistá/hrubá hmotnosť	2,15 / 2,25 [kg]
Vyhlásenia, záruky	Vyhlásenia, záruky	CE, 2 roky od dátumu výroby / CE, 2 roky od dátumu výroby

[Všeobecné záručné podmienky](#)

Všeobecné záručné podmienky sú k dispozícii na stránke www.pulsar.pl
[POZRI](#)

VÝROBCA / PRODUCER

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.