



1. Applicazione:


Pannello di quattro ventilatori con termostato digitale integrato in un contenitore RACK 19" con altezza 1U. È dotato di due prese di corrente - utilizzate per il controllo delle unità ventilanti di tipo RAWP / RAWP-1 e RAW1 / RAW2. È dotato di un sensore di temperatura staccabile di 2 m di lunghezza e di un cavo di alimentazione staccabile da 230 V CA di 2 m di lunghezza.

2. Parametri tecnici

Alimentazione	~ 230 V; 50 Hz
Consumo di corrente	0,01 A
Consumo di energia	1 W
Uscita di alimentazione:	due prese C13; Σ 10 A / ~ 230 V
Fusibile F_{main}	F1,5A/250V
Dimensioni di montaggio:	L=19", H=1U
Dimensioni esterne:	L=482, H=44, P=314 [mm, +/-2]
Peso netto/lordo:	1,89 / 1,99 [kg]
Finitura:	- lamiera d'acciaio 1,2 mm, colore: RAL9004 - due prese C13 - sensore di temperatura
Applicazione:	Interno
Note:	- fissaggio a quattro punti alle guide RACK anteriori } - 4 viti M6+ dadi a gabbia+ rondella di plastica inclusa - un cavo separabile da 230 V CA $L_z=2m$ incluso - un sensore di temperatura con filo $L_T=2m$ incluso - possibilità di lavorare con i pannelli di ventilazione RAWP , RAWP-1 , RAW1 , RAW2 - soglie di temperatura programmabili per l'attivazione/disattivazione della ventilazione: -40°C - 50°C - indicatore digitale di temperatura - interruttore di alimentazione sul pannello frontale
Dichiarazioni, garanzia	CE, RoHS, 2 anni dalla data di produzione



3. Montaggio RAT-1R:



4. Connessione



Collegare il sensore di temperatura alla presa "**Sensor**" situata sul retro dell'unità e inserire il cavo di alimentazione da 230 V CA nella presa "**Power**". Collegare i pannelli delle ventole RAWP / RAWP-1 / e RAW1 / RAW2 alle prese **Fan1** e **Fan2** (tipo C13) utilizzando i cavi di alimentazione appropriati. Accendere il dispositivo utilizzando l'interruttore di alimentazione situato sul pannello frontale. Dopo l'accensione, viene visualizzata la temperatura attuale misurata dal sensore.

5. Controllo dei parametri operativi preimpostati:

Dopo aver premuto [↵] viene visualizzata la temperatura di attivazione del ventilatore.

Dopo aver premuto il pulsante [↵], viene visualizzata la temperatura di spegnimento del ventilatore. Dopo aver premuto il pulsante **[Set]**, viene visualizzato F4=0.

Dopo aver premuto il pulsante **[Set]**, viene visualizzata la temperatura di allarme.

Durante il funzionamento della **FRES**ola, il LED (✱) è acceso.



6. Impostazione dei parametri di funzionamento:

Tenendo premuto il pulsante **[Set]** per 3 secondi, l'unità entrerà in modalità di programmazione. Il LED **[Set]** (☞) LED si accende e viene visualizzato uno dei programmi **F1÷ F6**; utilizzare i pulsanti [↵] o [↵] per selezionare il numero di programma desiderato.

Dopo aver premuto il pulsante **[Set]**, viene visualizzato il valore impostato.

Per modificare i valori del programma, tenere premuto il pulsante **[Set]** e utilizzare i pulsanti [↵] e [↵] per impostare il valore desiderato. Premere **[Rst]** per salvare e uscire.

Attenzione: scollegare l'alimentazione a 230V tramite l'interruttore di alimentazione ogni volta che si esce dalla modalità di programmazione.


Programmi disponibili:

F1 - programma per l'impostazione della temperatura di attivazione del ventilatore **F2** - programma per l'impostazione della temperatura di spegnimento del ventilatore **F3** - programma per la regolazione del sensore di temperatura **F4** - spegnimento - impostato su "0"

F5 - programma per l'impostazione di un'indicazione acustica - superamento delle temperature preimpostate **F1** e **F2** di un valore predefinito

Valore **F5** (F5=0 - nessun allarme)

F6 - programma per impostare la temperatura di attivazione del ventilatore



Programma	Funzione	Gamma	Unità
F1	Temperatura di attivazione del ventilatore	F2...+50	°C
F2	Temperatura di spegnimento della ventola	-40...F1	°C
F3	Calibrazione del sensore di temperatura	-5...+5	°C
F4	Spegnimento: impostare "0".	-	-
F5	Allarme - superamento dei valori preimpostati F1 e F2 temperature	0 - 50 (allarme "0" disattivato)	°C
F6	Ritardo di attivazione dell'allarme dopo il superamento della soglia temperatura preimpostata	0 - 99	min

7. Errori:

Quando il display visualizza:

E1 - accompagnato da un'indicazione acustica - errore di memoria

E2 - accompagnato da un'indicazione acustica - errore del sensore di temperatura

HH - superamento della temperatura di esercizio del controllore



MARCHIO WEEE

Secondo la Direttiva WEE dell'UE, è necessario non smaltire i rifiuti elettrici o elettronici come rifiuti urbani indifferenziati e raccogliere tali RAEE separatamente.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia
 Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.